



ТОО "KAZAUTOCERT"
Юридический адрес: г. АЛМАТЫ,
БОСТАНДЫКСКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ АБАЯ,76 А
БИН 150240020378

• 8(727)375-81-63
• ops@kazautocert.kz

Исх. KZ/5039/24 от 16.12.2024 г.

Директору
ООО "Авто Технолоджи Групп"
Шляхтину Константину Васильевичу
ОГРН 1087415001574
ИНН: 7415060521
456317 Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул.
Ак.Павлова 12, склад №4
Телефон: 88005006767
E-mail: info@autotechgroup.ru

Информационное письмо

На Ваше обращение в порядке информации сообщаем, что в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", не подлежит обязательному подтверждению в форме обязательного декларирования или сертификации следующая продукция:

Код ТН ВЭД ЕАЭС*	Полное наименование продукции*	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию(тип, марка, модель, сорт, артикул и др.)*
	Автомобильные компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного обслуживания автомобилей, ТМ «RS», «AT», «LAVITA»	
8414802200, 8414802201, 8414802202	Компрессоры для подкачки шин	LA 191059; LA 191305; LA 191501; LA 191502; LA 191503; LA 191504; LA 191505P; LA 191507; LA 191508; LA 191521; LA 191525; LA 191101AC; LA 191920TH; LA 191628; LA 191150D; LA 191562N; LA 191019; LA 191104; LA 191103; LA 191222.
4016995709	Крепление выхлопной (Подушка глушителя)	RS 1012-2773; RS 1002-8194; AT 1437-200R; AT 1529-200R; AT 1543-200R; AT 2108-1203073-20P; AT 2108-1203073-20P-R; AT 2141-200R; AT 2773-200R; AT 3037-117R; AT 3037-170R; AT 3037-213R; AT 3048-102R; AT 3105-1203163-00P; AT 3105-1203163-00P-R; AT 3661-200R; AT 6940-200R; AT 8194-200R.
4016995209	Опора двигателя	RS 1008-4431; RS 1008-9351; RS 1008-9352; RS 1008-9379; RS 1008-8019; RS 1008-9381; RS 1008-9382; RS 1008-8931; RS 1008-8932; RS 1008-4319; RS 1008-4320; RS 1008-8199; RS 1008-9938; RS 1008-9151; RS 1008-9937; RS 1008-0199; RS 1008-4019; RS 1008-4020; RS 1008-4021; RS 1008-9286; RS 1008-7775; RS 1008-2583; RS 1008-1360; RS 1008-6514; RS 1008-1089; RS 1008-1090; RS 1008-3364; RS 1008-9019; RS 1008-4608; RS 1008-4248; RS 1008-0793; RS 1008-0794; RS 1008-6669; RS 1008-4488; RS 1006-5728; RS 1008-1308; RS 1008-4933; RS 1008-8147; RS 1008-0348; RS 1008-0437; RS 1008-2462; RS 1008-2963; RS 1013-1722; RS 1006-5732; RS 1008-5731; RS 1008-1342; RS 1008-1373; RS 1008-2895; RS 1008-1786; RS 1008-6696; RS 1008-9257; RS 1008-2025; RS 1008-1205; RS 1008-6033; RS 1008-3030; RS 1008-9060; RS 1008-0617; RS 1008-4917; RS 1008-

		0917; RS 1008-2217; RS 1008-4017; RS 1008-1617; RS 1008-1717; RS 1008-4317; RS 1008-1517; RS 1008-4117; RS 1008-0161; RS 1008-1117; RS 1008-2817; RS 1008-0517; RS 1008-4016; RS 1008-4244; RS 1008-4094; RS 1008-8424; RS 1008-4283; RS 1008-4648; RS 1008-4692; RS 1008-4045; RS 1008-4693; RS 1008-4694; RS 1008-4051; RS 1008-4257; RS 1008-0183; RS 1008-2612; RS 1008-2560; RS 1008-4275; RS 1008-4274; RS 1008-4641; RS 1008-3846; RS 1008-4291; RS 1008-4703; RS 1008-6584; RS 1008-4442; RS 1008-0916; RS 1008-4447; RS 1008-0522; RS 1008-5088; RS 1008-2031; RS 1008-5757; RS 1008-9851; RS 1008-9167; RS 1008-9555; RS 1008-9868; RS 1008-9855; RS 1008-9867; RS 1008-9866; RS 1008-1019; RS 1008-1020; RS 1008-9262; RS 1008-1998; RS 1008-1999; RS 1008-9926; RS 1008-8100; RS 1008-1993; RS 1008-1994; RS 1008-9279; RS 1008-9280; RS 1008-5351; RS 1008-1911; RS 1008-9609; RS 1008-1926; RS 1008-9402; RS 1008-3571; RS 1008-1996; RS 1008-1997; RS 1008-1010; RS 1008-1011; RS 1008-1012; RS 1008-1013; RS 1008-9985; RS 1008-5719; RS 1008-9201; RS 1008-7011; RS 1008-7019; RS 1008-7020; RS 1008-9256; RS 1008-9255; RS 1008-9849; RS 1008-9850; RS 1006-8125; AT 1015-008; AT 1015-008R; AT 1020-001; AT 1020-001R; AT 1020-021; AT 1020-021R; AT 1020-023; AT 1020-023R; AT 1021-021; AT 1021-021R; AT 1025-102R; AT 1031-008; AT 1031-008R; AT 1040-008; AT 1040-008R; AT 1150-102R; AT 1242-010; AT 1242-010R; AT 1243-010; AT 1243-010R; AT 1280-010R; AT 1300-010; AT 1300-010R; AT 1300-012R; AT 2425-200R; AT 2432-200R; AT 2452-200R; AT 2456-200R; AT 5731-200R; AT 2963-200BK; AT 5732-200R; AT 1722-400R; AT 3723-300R; AT 3348-200R; AT 3437-200R; AT 3522-200R; AT 469-1001020P; AT 469-1001020P-R; AT 4933-400R; AT 5402-200R; AT 5425-200R; AT 5499-200R; AT 8160-400R
8708999709	Опора карданного вала	AT 2080-001 ;AT 2080-001R
8708409909	Опоры КПП	RS 1011-0896; RS 1011-2353; RS 1011-9151; RS 1011-9915; RS 1011-8933; RS 1011-4313; RS 1011-8039; RS 1011-0399; RS 1011-3991; RS 1011-4039; RS 1011-3994; RS 1011-9152; RS 1011-5939; RS 1011-8427; RS 1011-8428; RS 1011-1664; RS 1011-1295; RS 1011-3723; RS 1011-2617; RS 1011-1402; RS 1011-2122; RS 1011-2019; RS 1011-1232; RS 1011-1242; RS 1011-4024; RS 1011-2022; RS 1011-6825; RS 1011-2549; RS 1011-2554; RS 1011-7548; RS 1011-6932; RS 1011-4933; RS 1011-9555; RS 1011-9556; RS 1011-9201; RS 1011-9207; RS 1011-6316.
8708299009	Подрамники	RS 544013322R
7310299000	Упаковка металлическая: канистры	LA KM1010; LA KM1020; LA KM1005; LA KM2010; LA KM2020; LA KM2005.
8708109009	Усилители бампера	RS 96175696
8421392009	Фильтр салона	RS 1022-9439; RS 1022-1800; RS 1022-1943; RS 1022-8438; RS 1022-8194; RS 1022-0819; RS 1022-1935; RS 1022-3329; RS 1022-8138; RS 1022-5823; RS 1022-7157; RS 1022-9044; RS 1022-9649; RS 1022-0930; RS 1022-4378; RS 1022-6447; RS 1022-6448; RS 1022-6449; RS 1022-6479; RS 1022-8080; RS 1022-2029; RS 1022-3269; RS 1022-1022; RS 1022-4953; RS 1022-9013; RS 1022-1106; RS 1022-5687; RS 1022-0500; RS 1022-9616; RS 1022-9201; RS 1022-9211; RS 1022-2920; RS 1022-1053; RS 1022-1000; RS 1022-2250; RS 1022-3000; RS 1022-2005; RS 1022-2200; RS 1022-3100; RS 1022-3200; RS 1022-2900; RS 1022-0020; RS 1022-3893; RS 1022-3901; RS 1022-6111; RS 1022-0018; RS 1022-0218; RS 1022-2218; RS 1022-0318; RS 1022-1008; RS 1022-2048; RS

		1022-1668; RS 1022-0418; RS 1022-0818; RS 1022-2108; RS 1022-8017; RS 1022-8288; RS 1022-0058; RS 1022-2120; RS 1022-2712; RS 1022-2727; RS 1022-4425; RS 1022-8046; RS 1022-8624; RS 1022-6446; RS 1022-5109; RS 1022-8970; RS 1022-0567; RS 1022-9653; RS 1022-1965; RS 1022-8196; RS 1022-9180; RS 1022-4017; RS 1022-4000; RS 1022-7288; RS 1022-7289; RS 1022-6030; RS 1022-6400; RS 1022-6200; RS 1022-2030; RS 1022-2010; RS 1022-2020; RS 1022-0754; RS 1022-9644; RS 1022-6081; RS 1022-9631; RS 1022-1963; RS 1022-9989; RS 1022-0100; RS 1022-8081; RS 1022-8082; RS 1022-1400; RS 1022-9843; RS 1022-4081; RS 1022-0367; RS 1022-6629; RS 1022-0004; RS 1022-3489; RS 1022-0836; RS 1022-9927; RS 1022-5593; RS 1022-0640; RS 1022-3964; RS 1022-2532; RS 1022-0878; RS 1022-6618; RS 1022-4421; RS 1022-1028; RS 1022-8980; RS 1022-6445; RS 1022-6444; RS 1022-6443; RS 1022-6442; RS 1022-4080; RS 1022-6441; RS 1022-7962; RS 1022-4098; RS 1022-1202; RS 1022-7422; RS 1022-0645; RS 1022-8693; RS 1022-3331; RS 1022-6459; RS 1022-1456; RS 1022-4952; RS 1022-9456; RS 1022-8543; RS 1022-2253; RS 1022-9638; RS 1022-9619; RS 1022-2703; RS 1022-5604; RS 1022-9241; RS 1022-8029; RS 1022-4003; RS 1022-9101; RS 1022-9761; RS 1022-1331; RS 1022-1334; RS 1022-1332; RS 1022-6174; RS 1022-3225; RS 1022-7010; RS 1022-7133; RS 1022-3220; RS 1022-2000; RS 1022-8100; RS 1022-9310; RS 1022-3330; RS 1022-3320; RS 1022-3322; RS 1022-9713; RS 1022-1333; RS 1022-3290; RS 1022-9714; RS 1022-0010; RS 1022-6611; RS 1022-4616; RS 1022-5616; RS 1022-6616; RS 1022-0003; RS 1022-0021; RS 1022-3318; RS 1022-0247; RS 1022-3047; RS 1022-0118; RS 1022-0618; RS 1022-0019; RS 1022-9828; RS 1022-3004; RS 1022-1401; RS 1022-9110; RS 1022-4125; RS 1022-1010; RS 1022-7700; RS 1022-7400; RS 1022-7025; RS 1022-9100; RS 1022-7442; RS 1022-8600; RS 1022-8612; RS 1022-8610; RS 1022-3895; RS 1022-4982; RS 1022-0338; RS 1022-4424; RS 1022-9905; RS 1022-0319; RS 1022-6440; RS 1022-6439; RS 1022-9683; RS 1022-9115; RS 1022-5510; RS 1022-5340; RS 1022-3016; RS 1022-2036; RS 1022-1964; RS 1022-1081; RS 1022-0910; RS 1022-8030; RS 1022-7287; RS 1022-7286; RS 1022-4701; RS 1022-1640; RS 1022-0620; RS 1022-0830; RS 1022-0203; RS 1022-0040; RS 1022-5201; RS 1022-9010; RS 1022-4626; RS 1022-3894; RS 1022-7819; RS 1022-3081; RS 1022-8203; RS 1022-7081; RS 1022-1998; AT 0293-400CF; AT 0293-400CF-C; AT 0645-200CF; AT 0645-200CF-C; AT 2010-010CF; AT 2010-010CF-C; AT 2010-118CF; AT 2010-118CF-C; AT 2010-302CF; AT 2010-311CF; AT 2020-010CF; AT 2020-010CF-C; AT 2020-015CF; AT 2020-015CF-C; AT 2020-170CF; AT 2020-170CF-C; AT 2390-163CF; AT 2390-163CF-C; AT 2532-200CF; AT 269-400CF; AT 2835-200CF; AT 4098-200CF; AT 4421-200CF; AT 4421-200CF-C; AT 4459-400CF; AT 5687-400CF-C; AT 5700-200CF; AT 7133-400CF; AT 9645-200CF; AT 9645-200CF-C; AT 9649-200CF; AT 9713-400CF; AT 9713-400CF-C; AT 9733-400CF; AT 9761-400CF; AT 0567-845CF; AT 0567-845CF-C; AT 2020-023CF; AT 2020-023CF-C; AT 2123-811CF; AT 2123-811CF-C; AT 1140-316CF; AT 1140-316CF-C; AT 8122-172CF; AT 8122-172CF-C; AT 8101-063CF; AT 8101-063CF-C; AT 9200-322CF; AT 9200-322CF-C; AT 8120-214CF; AT 8120-214CF-C.
8708991000	Электроподогреватель тосола	LA 8001XQ; LA 8002XL; LA 8003XD
8504405500,	Устройство зарядное	LA 192223; LA 192224; LA 192225; LA 192226; LA

8507600000		192221; LA 192312; LA 192306; LA 192309; LA 192308; LA 192200; LA 192220; LA TM01; LA 192250; LA 192017; LA 192013; LA 192222; LA 192215; LA 192217; LA 192202; LA 192204; LA 192206; LA 192208; LA 192307.
------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров.

Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Руководитель



[Handwritten signature]

Ло Руслан Джоу-Шуевич